

监 理 日 志

工程名称: 开德同泰 4.65 MW PV (D6)

日期	2017年08月07日 星期一	气候	37°C	气温	晴
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 进场一车高混		
施工方人员动态: 18人					
施工机械动态:					
施工进度情况	混凝土预置块浇筑约40个 4# 5# 井层自检.				
检查发现的问题	混凝土垫层错位, 未设置在正中间				
处理措施、意见、结果	后期养护完成时 达 合格				
协调内容 或其他	—				
记录人	张景松	总监签阅	戚平		