

监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰 4611W 区 (V61)

日期	2017年09月15日 星期二	气候	阴	气温	33℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况: /			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	井屋面防水堵地漏网路处理				
检查发现的问题	/				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他	/				
记录人	张明权	总监签阅	戚平		