

监 理 日 志

工程名称: 天编同表4处MW IV (V6)

日期	2017年08月22日 星期三	气候	多云	气温	32℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: —			
施工方人员动态: 1人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1#屋面防雷接地扁钢除锈防腐处理				
检查发现的问题	—				
处理措施、意见、结果	—				
协调内容或其他	—				
记录人	张军松	总监签阅	咸平		

