

监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰4.65MW PV(26)

日期	2017年09月05日 星期三	气候	晴	气温	
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况: ✓		
施工方人员动态: 13人					
施工机械动态:					
施工进度情况	11人1#屋面安装支架完成70% 2人4#屋面修复漆面(彩钢瓦)				
检查发现的问题	支架安装使用螺栓部分未完成一致性				
处理措施、意见、结果	立即返工处理达到一致				
协调内容或其他					
记录人	张 毅 斌	总监签阅	戚 平		

