

# 监 理 日 志

工程名称: 无锡国森45MW炉(CD)

|                |                                 |                          |    |      |     |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|----|------|-----|
| 日期             | 2017年04月07日 星期日                 | 气候                       | 阴  | 气温   | 33℃ |
| 监理人员动态:        |                                 | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>✓ |    |      |     |
| 施工方人员动态: 29人   |                                 |                          |    |      |     |
| 施工机械动态:        |                                 |                          |    |      |     |
| 施工进度情况<br>施工部位 | 16人用绞车屋面吊装搬运组件<br>13人4#屋面吊装搬运组件 |                          |    |      |     |
| 检查发现的问题        | 组件压块未放置到位。                      |                          |    |      |     |
| 处理措施、意见、结果     | 处理达云)令扶见                        |                          |    |      |     |
| 协调内容<br>或其他    | /                               |                          |    |      |     |
| 记录人            | 张军斌                             | 总监签阅                     | 戚平 | 人景51 |     |

