

# 监理日志( )

日期: 2018年9月30日

星期: 五

工程名称:

天气: 阴  
气温: 11.6℃

现地降雨量未见有人统计, 肇庆降水较多。

下午休息, 因施工进度加快而防雨措施

## 监理工作情况

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	洲	大洲在村降雨量未见, 正在放土到7层多处
	北	下山, 下午休息。
	力	未见, 肇庆降水较多, 下午休息。
物资	卸货2车模板, 钢立柱。	
其它事项		

本日现场监理人员

陈光林

记录人: 陈光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建