

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 12 日

天气: 晴

星期: 五

气温: _____

工程名称:

监 理 工 作 情 况	到大合项目 (10队附近 管管村、羊圈子村) 巡视检查, 要求总包单位严格按照设计图纸施工。 部分施工人员没有佩戴安全带, 要求总包配备并佩戴好。 施工现场做好防火措施。 大河东村, 洗刷基础坑, 不符合施工规范及设计要求。 下发监理通知单, 要求整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	下发监理通知单 (陈明) 到组件 1 车。	
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

