

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月5日 星期四	气候	阴	气温	6~20℃
监理单位人员签字:	1人: 杜惠, 巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员签字:	2人				
施工机械签字:	搅拌机一台, 电焊机一台				
施工部位	1. 屋面山墙女儿墙砌体工程, 属屋面工程。 2. 屋面山墙女儿墙砌体工程, 属屋面工程。 3. 屋面山墙女儿墙砌体工程, 属屋面工程。 4. 屋面山墙女儿墙砌体工程, 属屋面工程。				
检查发现的质量问题	1. 个别女儿墙砌体存在质量问题。				
处理措施、意见、结果	1. 现场整改, 整改到位。				
协调内容或其他	无				
记录人	杜惠		总监签阅		

