

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 10 月 30 日 星期二	气候	晴	气温	24℃
监理单位动态:	6人, 检查, 巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	25人				
施工机械动态:	挖机一台, 焊机一台				
施工进度情况	1. 主变压器绕组检修, 互感器检修, 交流柜母线检修, 电缆改造, 400KV变压器支架拆卸, 母线检修, 直流母线检修, 母线检修。				
检查发现的问题	2. 干式变压器绕组检修, 交流柜母线检修, 电缆改造, 母线检修, 互感器检修, 母线检修。 1. 部分施工人员进行安全培训。 2. 部分施工人员未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	现场通知整改, 整改合格。				
协调内容或其他	无				
记录人	李和平	总监签阅			

