

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 03 日

星期: 六

天气: 晴
气温: 3-13

工程名称:

监 理 工 作 情 况	到施工现场巡视检查。 大河东村 5 号楼基础开始浇筑, 注意浇筑好后能 做好防冻措施。 五层外敷设电缆时, 注意做好保护措施, 以免破坏 绝缘层。 光伏组件安装不在同一水平线, 要求总包立即整改到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位 河 北 广 安	施 工 内 容 及 进 度 大河东村 28 人浇筑五楼基础 五层外敷设光伏电缆。 冒晗全安装组件。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建