

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 12 日

星期: 三

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴/大风
气温: -4/-18°

监 理 工 作 情 况	1. 监理检查帐房沟村, 并网电缆放线完成, 逆变器, 汇流箱正在安装。检查达四沟村, 逆变器, 汇流箱安装结束, 并网电缆方线完成。 2. 干沟老新增电气施工, 并网输出电缆接线。 3. 经堂村 电气施工结束, 具备全额并网 4. 海子沟 电气施工。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	中利公司	干沟老新增 施工人员 24人, 挖机1台 海子沟村 施工人员 6人
其 它 事 项	常州天合公司: 高压开关舱体^柜过长, 无法在村道上运输, 天合公司已将开关舱拆成两节, 方便运输。	
本日现场监理人员: 秦 辉 章		
记录人: 秦 辉 章		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

