

监 理 日 志

工程名称: 宁海族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2018年12月19日 星期三	气候	晴	气温	4/-14℃
监理人员动态:	7人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	挖机1台				
施工进度情况	监理检查城根蔓村、石棚子村、珠国窝铺村, 珠国村, 等施工点, 各点防雷接地合格				
检查发现的问题	检查中发现, 防雷接地焊接面积不符合要求、电气穿线波纹管不符合要求。				
处理措施、意见、结果	已责令施工方整改。				
协调内容或其他					
记录人	秦朝军	总监签阅			

