

监 理 日 志

工程名称: 宁夏回族自治区2017年第一批扶贫光伏扶贫电站项目

日期	____年__月__日 星期__	气候	多云/晴	气温	-5/-19℃
监理单位动态:	7人		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	三间房3人 大河东				
施工机械动态:	挖机2台				
施工进度情况	1. 监理工作检查三间房光伏区施工现场, 光伏线在放线, 并网调试, 交接试验已完成, 组件板安装结束。2. 大河东村, 高压互感器及计量箱安装完成, 电气施工中。				
检查发现的问题	大河东, 监理检查中发现有部分螺丝未紧。				
处理措施、意见、结果	施工人员正在整。				
协调内容或其他					
记录人	秦福章		总监签阅		

