

监 理 日 志

工程名称: 咸宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2018年12月24日 星期一	气候	晴	气温	5/-19
监理人员动态:	7人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	三间房35人 大河东10				
施工机械动态:	挖机1台				
施工进度情况	1. 监理工作检查三间房施工进度, 光伏组已完成%85, 2. 检查大河东施工进度, 电气施工已完成%90。				
检查发现的问题	监理检查发现, 光伏组捆扎不符合要求。				
处理措施、意见、结果	已责令施工方立即整改。				
协调内容或其他					
记录人	秦福章		总监签阅		

