

监 理 日 志

工程名称: 2019年1月12日 星期三

日期	2019年1月12日 星期三	气候	晴	气温	22~25℃
监理人员动态:	6人				
施工方人员动态:	检查验收, 清场				
施工机械动态:	3U				
施工进度部位情况	1. 地质勘探报告未完成, 不宜施工。 2. 道路基层施工已完成, 现场进入路面整修阶段。 3. 施工现场已清理完毕, 现场进入清场阶段。 4. 整理监理资料。				
检查发现的问题	3U				
处理措施、意见、结果	3U				
协调内容或其他	3U				
记录人	张军峰	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建