

# 监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批贫困村光伏扶贫工程

|            |                                      |                          |   |    |       |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|---|----|-------|
| 日期         | 2018年3月3日 星期二                        | 气候                       | 晴 | 气温 | -5~7℃ |
| 监理单位动态:    | 4人                                   | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |   |    |       |
| 施工方人员动态:   | 整改、验收                                |                          |   |    |       |
| 施工机械动态:    | 无                                    |                          |   |    |       |
| 施工进度情况     | 1. 天棚可安装开始电气线路整改工作。<br>2. 围网土及围网土建施工 |                          |   |    |       |
| 检查发现的问题    | 无                                    |                          |   |    |       |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                    |                          |   |    |       |
| 协调内容或其他    | 无                                    |                          |   |    |       |
| 记录人        | 王和军                                  | 总监签阅                     |   |    |       |

