

监 理 日 志

工程名称: 丰南镇刘各庄2017年第一批村办车位

日期	2018年3月5日 星期三	气候	晴	气温	32~10℃
监理人员动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 张改海缺					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 附属设施开始电力施工 2. 围填土及围堰土方施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张改海		总监签阅		

