

监 理 日 志

工程名称: 丰源社区安置房2017年第一批村民搬迁

日期	2019年3月19日 星期二	气候	晴	气温	-2-12
监理单位动态: 4人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 2人、徐国忠 20人					
施工机械动态: 3台					
施工进度情况	1. 外墙渗水整改基本完成; 2. 卫生间渗水中, 主要渗水点, 按也需做防水, 防火封堵。				
检查发现的问题	检查防火封堵是否符合规范				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	陈和军		总监签阅		

