

# 监理日志

工程名称：丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2019年4月26日 星期五	气候	晴	气温	4-18°C
监理人员动态:	现场监理人员共计4人			材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态:	今日施工人员共计4人			今日现场暂无进度情况	
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度部位情况		第一、巡查三间房工地，发现逆变器显红色警示，打电话询问现场负责人得知，停电。 第二、石棚子组件支架，请缺整改。			
检查发现问题		今日巡查中暂未发现施工问题。			
处理措施、意见、结果		暂无处理措施，意见，结果。			
协调或其他内容		暂无协调内容或其它。			
记录人	王建	总监签阅	苗守明		