

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2019年4月30日 星期二	气候	晴	气温	4~18℃				
监理人员动态:	今日监理人员共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况							
施工方人员动态:	今日施工人员共计4人								
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械								
施工进度情况	第一、李家窝铺村.基础整改,组件调整为设计规范吊度、支架整改. 第二、天台石棚子SVG基础养护.								
检查发现的问题	今日巡查发现、个别接地焊接不满,得渣未进行处理、黄绿漆涂刷不规范,现已要求施工人员进行整改.								
处理措施、意见、结果	暂无处理措施、意见、结果.								
协调内容或其他	暂无协调内容或其他.								
记录人	王健	总监签阅	苗守明						