

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2019年5月6日 星期二	气候	晴	气温	-1°~22°c
监理单位动态:	今日监理人员共计4人。	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况			
施工方人员动态:	今日施工人员共计				
施工机械动态:	现场暂无施工机械				
施工进度情况	第一、石棚引水隧洞施工完成。 第二、杨树林村消缺整改。				
检查发现的问题	巡视发现个别中石缝隙不大、螺丝未紧固。 已要求施工人员重新排查。				
处理措施、意见、结果	今日现场暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	今日现场暂无协调内容、或其他。				
记录人	王健	总监签阅	苗宇明		