

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2019年5月10日 星期五	气候	多云	气温	8℃~28℃
监理人员动态: 今日监理人员共计4人 施工方人员动态: 今日施工人员共计10人 施工机械动态: 现场暂无大型施工机械			材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况		
施工部位进度情况	第一: 今日施工: 老羊圈村、冒哈气村 3架组件整改。 第二: 石棚子村、东沟村 通讯调试。				
检查发现的问题	第一: 巡视检查老羊圈村、冒哈气村 3架组件整改情况, 无异常, 只是个别施工人员未戴安全带护具。 第二: 巡视中发现现场未制作安全标示, 当场责令施工负责人做好安全警示工作。				
处理措施、意见、结果	今日暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	王健	总监签阅	苗宇明		