

# 监 理 日 志

工程名称: 柳园村光伏电站扶贫项目

日期	2018年12月7日 星期五	气候	晴	气温	
监理人员动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	大兰营18人安装互联、组件 常岭安装互联 组件 大金营安装互联、组件				
检查发现的问题	五道河门接口传输、逆变器电缆。 杨树林安装互联、组件 石灰河安装互联、组件 流源安装互联、组件 高营安装互联 组件 老朱河门安装焊接接地高铁 接NC4插头				
处理措施、意见、结果	大兰营组件压块安装不到位, 要求施工单位整改。 后光伏区最后二组。				
协调内容或其他					
记录人	段光林	总监签阅			

