

监 理 日 志

工程名称: 斗门县 树德光伏电站扶贫项目

日期	2018 年 12 月 14 日 星期 五	气候		气温	
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	下山咀未完项施工整改. 下山联建高压电缆耐压试验. 接NC4接地. 窄岭供电局装表.				
检查发现的问题	禾柄整改. 大金营皮装左线. 组件. 凌源安装组件. 西二洞房皮装组件.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	段光林		总监签阅		

