

# 监 理 日 志

工程名称: 丰宁县村级光伏电站扶贫项目

|            |                                               |                 |    |    |  |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------|----|----|--|
| 日期         | 2018年12月15日 星期六                               | 气候              | 多云 | 气温 |  |
| 监理单位动态:    |                                               | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |  |
| 1人         |                                               |                 |    |    |  |
| 施工方人员动态:   |                                               |                 |    |    |  |
| 施工机械动态:    |                                               |                 |    |    |  |
| 施工进度情况     | 常岭打立杆连接对穿螺栓孔<br>大金管皮装支架组件 敷设光伏电缆<br>耳山接AC4接头  |                 |    |    |  |
| 检查发现的问题    | 下山咀整改<br>凌管皮装组件 (明明因缺双玻中压块所以要停止安装)<br>石灰沟皮装组件 |                 |    |    |  |
| 处理措施、意见、结果 |                                               |                 |    |    |  |
| 协调内容或其他    |                                               |                 |    |    |  |
| 记录人        | 段光林                                           | 总监签阅            |    |    |  |

