

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2019年5月13日星期一	气候	晴	气温	2℃-23℃
监理单位动态:	今日监理单位共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况.			
施工方人员动态:	今日施工人数共计				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度情况	第一、老羊圈沟缺。 第二、大舍营沟缺。 第三、下山端通讯调试				
检查发现的问题	第一、山查中发现黄旗营电缆沟沉降严重、责令施工单位要重新对电缆沟进行回填。 第二、对现场进行安全巡视检查,施工人员若未穿安全带,未发现危险,精神不振者				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	王健	总监签阅	苗宇明		