

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2019年5月14日星期二	气候	晴	气温	2°~24°C
监理人员动态:	今日监理人员共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况.			
施工方人员动态:	今日施工人员共计10人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械.				
施工部位进度情况	第一、杨木栅子村消缺整改. 第二、选将营镇消缺整改. 第三、支架、组件整改、组件调整为设计角度.				
检查发现的问题	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全,未发现饮酒、精神不振者. 第二、巡视检查杨木栅子村消缺施工情况. 第三、巡视检查选将营镇消缺施工情况、符合设计要求.				
处理措施、意见、结果	今日暂无处理措施、意见、结果.				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他.				
记录人	王健	总监签阅	高守明		