

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年5月15日星期三	气候	雷阵雨	气温	8°-28°
监理人员动态:	今日监理人员共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况			
施工方人员动态:	今日施工人员共计				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工部位进度情况	第一: 老牛圈村消缺整改。 第二: 信号村消缺整改。 第三: 喇嘛营村消缺整改。				
检查发现的问题	第一、对现场进行安全巡视检查、施工队员误用安全带齐全、未发现违章、精神不振者。 第二、巡视检查杨树村村、石灰沟村电杆交叉、组件、接地及电气基本符合验收条件。				
处理措施、意见、结果	今日暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	王健	总监签阅	马守明		