

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年5月17日 星期五	气候	多云	气温	13°~30°C
监理单位动态:	今日监理单位共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况			
施工方人员动态:	今日施工方人员共计				
施工机械动态:	现场施工机械暂时无作。				
施工进度情况	第一、老羊圈电缆沟沉降故部刨回填。 第二、大兰营村电杆、电地线短缺。				
检查发现的问题	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现吸烟、精神不振者。 第二、巡视检查老羊圈、大兰营、小北沟、石灰沟、病缺情况。 第三、巡查发现老羊圈个别电杆基础铁未与环网连接。				
处理措施、意见、结果	暂时无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	今日暂无任何内容或事项。				
记录人	王健	总监签阅	苗守明		