

监 理 日 志

工程名称:丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2019年5月18日星期六	气候	多云	气温	12°C~26°C
监理人员动态:	今日监理人员共计4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	今日施工人员共计	今日现场暂无上述情况			
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工部位进度情况	第一、老羊圈村电气、接地消缺。 第二、大兰营村电气、接地消缺。 第三、三间房村通訊调试。				
检查发现的问题	第一、巡视频次检查、老羊圈村、大兰营村电气、接地消缺。 第二、巡视频次检查三间房村通訊调试。 第三、核查小北沟村、孤石村、元山村电站消缺情况、部分接地焊缝不规范，电缆未进行剥端。				
处理措施、意见、结果	今日暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	王建	总监签阅	高守明		