

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县 2019 年第一批村级光伏扶贫电站

日期	2019 年 5 月 20 日 星期一	气候	晴	气温	6°~22°C
监理人员动态:	今日监理人员共计 4 人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况			
施工方人员动态:	今日施工人员共计 10 人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工部位进度情况	第一: 山弯村、组件调整为设计角度、基础整改。 第二: 黑山嘴镇、天桥镇、电缆沟整改。				
检查发现的问题	第一: 对现场进行巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现有酗酒、精神不振者。 第二: 巡视检查黑山嘴镇、天桥镇电缆沟回填, 回填后无沉降。 第三: 发现个别组件压地未紧固、接地扁铁搭接不规范。				
处理措施、意见、结果	今日暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	今日暂无协调内容或其他。				
记录人	王健	总监签阅	高守明		