

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批对低收入扶贫电站

日期	2017年5月21日星期二	气候	晴	气温	6~29℃
监理人员动态:	今日监理人员共4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况			
施工方人员动态:	今日施工方人员共1				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工部位及进度情况	第一: 三间房通讯调试。 第二: 西西间房村电气消缺整改。 第三: 下山嘴村电气消缺整改。				
检查发现的问题	第一: 对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。 第二: 巡视检查三间房村进行的通讯调试, 无异常。 第三: 巡视检查西西间房村、下山嘴村, 电气消缺整改, 符合规范要求。				
处理措施、意见、结果	今日暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	今日暂无协调内容或其他。				
记录人	王健	总监签阅	苗安明		