

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2019年5月22日星期三	气候	晴	气温	9~27℃
监理人员动态:	今日监理人员共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况			
施工方人员动态:	今日施工人员共计				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度情况	第一: 三间房SVG设备基础开挖. 第二: 黑山嘴镇、天桥镇、电缆沟整改.				
检查发现的问题	第一、对现场进行安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者. 第二、巡视检查黑山嘴镇、天桥镇电缆沟回填, 回填后无沉降. 第三、巡视检查三间房SVG设备基础宽、长、深.				
处理措施、意见、结果	今日处理措施、意见、结果.				
协调内容或其他	今日协调内容或其他.				
记录人	王健	总监签阅	高宇明		