

# 监 理 日 志

工程名称: 斗宁瑶族自治县第一批村组光伏扶贫电站项目

|            |                                                                                           |                                |     |    |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|----|---------|
| 日期         | 2019年5月25日星期六                                                                             | 气候                             | 晴   | 气温 | 13°~36° |
| 监理单位动态:    | 今日监理单位共计4人                                                                                | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>今日现场暂无上述情况. |     |    |         |
| 施工方人员动态:   | 今日施工方人员共计                                                                                 |                                |     |    |         |
| 施工机械动态:    | 现场暂无大型施工机械                                                                                |                                |     |    |         |
| 施工部位进度情况   | 第一、三房村SVG基础钢筋绑扎。<br>第二、抬号村消缺整改。<br>第三、喇嘛菽萝消缺整改。                                           |                                |     |    |         |
| 检查发现的问题    | 第一、对现场进行安全巡视检查,施工人员劳保用品穿戴齐全,未发现饮酒、精神不振现象。<br>第二、巡视检查三房村SVG基础钢筋绑扎,抽查钢筋型号、测量绑扎间距,符合规范及设计要求。 |                                |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 今日暂无处理措施、意见、结果。                                                                           |                                |     |    |         |
| 协调内容或其他    | 暂无协调内容或其他。                                                                                |                                |     |    |         |
| 记录人        | 王健                                                                                        | 总监签阅                           | 高宇明 |    |         |