

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2019年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2019年5月16日 星期日	气候	小雨	气温	8~18℃
监理人员动态:	今日监理人员共计 4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	今日施工人员共计	今日现场暂无上述情况			
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工部位进度情况	第一、三间房村SVG基础钢筋绑扎完成。 第二、三号村消缺整改。 第三、喇嘛营村消缺整改。				
检查发现的问题	第一、巡视检查三间房村SVG基础钢筋绑扎, 检查钢筋型号、测量绑扎间距, 符合规范及设计要求。 第二、巡视检查喇嘛营村消缺整改情况、测量组件整改角度, 符合设计要求。 第三、对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品、穿戴齐全, 未发现有酒、精神不振者。				
处理措施、意见、结果	今日暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	王健	总监签阅	高守明		