

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

监 理 日 志

日期	2017年5月21日 星期一	气候	晴	气温	9℃~29℃				
监理人员动态:	今日监理人员共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况							
施工方人员动态:	今日施工人员共计10人								
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械								
施工部位及进展情况	第一、三间房村SVG基础进行支模作业。 第二、抬号村消缺整改。 第三、喇嘛菰蔓村消缺整改。								
检查发现的问题	第一、巡视检查三间房村SVG基础支模、符合规范及设计要求。 第二、巡视抬号村、喇嘛菰蔓村消缺整改情况, 检查组串接地, 测量组件整改后角度、无异常。 第三、对现场进行安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。								
处理措施、意见、结果	今日暂无处理措施、意见、结果。								
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。								
记录人	王健	总监签阅	苏守明						