

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年5月28日星期二	气候	晴	气温	9~30℃				
监理人员动态:	今日监理人员共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况。							
施工方人员动态:	今日施工人员共计10人								
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械								
施工部位进度情况	第一、三间房村SVG基础支护及模作完。 第二、指号村消缺整改。 第三、喇嘛菰蔓村消缺整改。								
检查发现的问题	第一、巡视检查三间房村SVG基础支护及模作完,符合设计要求。 第二、巡视指号村、喇嘛菰蔓村消缺整改情况,抽查电缆沟池,测量组件安装应达的角度,无异常。 第三、对现场进行安全巡视检查,施工人员需带防护用品穿戴齐全,未发现饮酒、精神不振者。								
处理措施、意见、结果	今日暂无处理措施、意见、结果。								
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。								
记录人	王健	总监签阅	苗宇明						