

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2019年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2019年5月31日星期五	气候	晴	气温	7~30℃
监理单位动态:	今日监理单位共4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况			
施工方人员动态:	今日施工方人员共10人				
施工机械动态:	现场暂无上述型施工机械				
施工进度情况	第一、三间房村SVG基础下午支模作业完成。 第二、拾号村消缺整改。 第三、喇嘛林漠漠村消缺整改。				
检查发现的问题	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡视检查三间房村SVG基础支模作业、符合规范及设计要求。				
处理措施、意见、结果	今日暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	王健	总监签阅	高守明		