

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫项目

日期	2017年6月2日星期日	气候	晴	气温	9~34℃				
监理人员动态:	今日监理人员共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况							
施工方人员动态:	今日施工队人员共计10人								
施工机械动态:	今日现场暂无大型施工机械								
施工部位进度情况	第一、西村进行消缺整改。 第二、焊管沟进行消缺整改。 第三、互安窝铺进行消缺整改。								
检查发现的问题	第一、对现场进行安全巡视检查,施工人员劳保用品穿戴齐全,未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡视西村发现围栏还未进行施工,焊接不规范,封堵未做。互安立柱开孔后未做防腐处理,压块螺丝未紧固。								
处理措施、意见、结果	今日暂无处理措施、意见、结果。								
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。								
记录人	王健	总监签阅	吕守明						