

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年6月3日星期一	气候	晴	气温	7~31℃				
监理人员动态:	今日监理人员共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况							
施工方人员动态:	今日施工方人员共计16人								
施工机械动态:	今日现场暂无大型机械								
施工部位进度情况	1. 西村继续 消缺整改。 2. 燃蓬沟 消缺整改。 3. 李各窑铺 消缺整改。								
检查发现的问题	第一、对项目进行初检、先选择整体良好的村点,由本村作为参考模板,对其余村点对照检查。 参加单位: 业主、监理、总承包单位两家、区镇、本村干部。 第二、对检查中发现的缺陷汇总整理,初检结束后统一。								
处理措施、意见、结果	今日暂无处理措施、意见、结果。								
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。								
记录人	王健	总监签阅	苗宇明						