

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏电站项目

日期	2017年6月4日星期二	气候	晴	气温	9~30℃
监理人员动态:	今日现场监理共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况			
施工方人员动态:	今日施工方人员共计				
施工机械动态:	今日暂无大型施工机械				
施工部位进度情况	1、沙二营村有缺整改。 2、帐篷沟有缺整改。 3、李家营村有缺整改。 4、苏家营村有缺整改。				
检查发现的问题	第一、对本项目截止初检, 检查以下村点: 小龙潭村、大龙潭、塔沟村、石人沟、林喜村、九家沟、杨树林、石灰沟、门营、王营、辛营, 各对点。 第二、汇总整理在本检查中发现的缺陷, 待初检结束统一编制。				
处理措施、意见、结果	今日暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	王健	总监签阅	苗宇明		