

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年6月5日星期三	气候	晴	气温	8~32℃
监理单位动态:	今日监理单位共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况			
施工方人员动态:	今日施工方人员共计12人				
施工机械动态:	今日暂无施工机械				
施工部位进度情况	1. 西村消缺整改。 2. 帐篷沟消缺整改。 3. 李家营铺消缺整改。				
检查发现的问题	1. 对本项目截止初验、今日抽查以下村点: 中营、砂泥子、海子沟、富二营、五员外、干溪沟、冒哈气村、二家营、黑山嘴、窄岭、五道沟门、大盆营各村点。 2. 参会单位: 业主、监理、两家总包、运维、各村村干部。 3. 问题汇总、统一整理。				
处理措施、意见、结果	今日暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	今日暂无协调内容或其他。				
记录人	王健	总监签阅	苗宇明		