

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年6月9日 星期日	气候	多云	气温	13°~29°
监理人员动态:	今日监理人员共计4人。	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况。			
施工方人员动态:	今日施工方人员共计10人				
施工机械动态:	今日施工暂无大型机械				
施工进度情况	第一、围栏施工。 第二、帐篷破损请缺整改。 第三、李家窝铺请缺整改。				
检查发现的问题	第一、对本项目进行初验、今日抽查以下村点、 南岗子、焊塔不合格、南苑河、小卧铺、上庙、 高册子、黄土梁、长阁、西房、官队店、苏武庙。 第二、汇总以上村点所发现的问题后进行统一。				
处理措施、意见、结果	今日现场处理措施、意见、结果、暂无。				
协调内容或其他	今日现场暂无协调内容或其他。				
记录人	王健	总监签阅	苗宇明		

