

监 理 日 志

工程名称：丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2019年6月10日星期二	气候	晴	气温	14°~31°C
监理人员动态：	今日监理人员共计4人	材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：	今日施工方人员共计10人	今日现场情况无上述情况。			
施工机械动态：	今日施工暂无大型机械				
施工部位进度情况	第一、围栏施工。 第二、帐篷沟道铺设整改。 第三、李家窝铺铺设整改。				
检查发现的问题	第一、对本项目进行初验，今日检查以下村点。 孤山、沟村联建、三道梁、七号村、南园子、老羊圈。 11村联建、原山、留子号、石板沟。 第二、汇总以上村点所发现的问题，进行统一。				
处理措施、意见、结果	今日现场暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	王建	总监签阅	高宇坤		



扫描全能王 创建