

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年6月11日星期二	气候	晴	气温	14°~31°C
监理人员动态:	今日监理人员共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况			
施工方人员动态:	今日施工方人员共计10人				
施工机械动态:	今日施工暂无大型施工机械。				
施工部位进度情况	第一、国栏宇装施工。 第二、留子号项缺整改				
检查发现的问题	第一、对本项目进行初验,今日抽查以下村点:喇嘛营、下营、大西沟、学堂营、小北沟、小庙子、大营子、螺子沟、外沟门、下洼子、干沟窑三村联建、头道沟、车房、巨石粒、头道河、三岔口、大河东、死总整理相关问题				
处理措施、意见、结果	今日现场暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	今日暂无协调内容或其他。				
记录人	王健	总监签阅	苗守明		