

监 理 日 志

工程名称：丰宁满族自治县小洋河乡第一村光伏扶贫电站项目

日期	2019年6月16日星期日	气候	晴	气温	14-32°C				
监理人员动态	今日监理人员共计4人	材料进场、取样见证、合格情况：							
施工方人员动态	今日施工人员共计40人	今日现场暂无上述情况							
施工机械动态	今日施工暂无大型机械								
施工部位进度情况	第一、围栏施工。 第二、东侧围栏消缺整改。 第三、石人沟村消缺整改。								
检查发现的问题	第一、对现场进行安全巡视检查，施工人员劳保用具穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡视检查各点围栏施工情况，经巡视未发现异常，符合设计及规范要求。								
处理措施、意见、结果	暂无处理措施、意见、结果。								
协调内容或其他	今日暂无协调内容。								
记录人	王建	总监签阅	高宗明						