

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批贫困村光伏扶贫电站项目.

日期	2019年6月19日星期三	气候	晴	气温	14°~31°
监理人员动态:	今日监理人员共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况			
施工方人员动态:	今日施工方人员共计10人				
施工机械动态:	今日施工机械暂无施工				
施工部位进度情况	第一、围栏施工。 第二、预埋件请缺整改。 第三、外部门对请缺整改。				
检查发现的问题	第一、在巡视中发现外部门预埋件未清理焊渣、预埋面积不够、埋深不够、基础立连接无效，围栏门需加固，施工单位立即请缺整改。 第二、对现场进行安全巡视检查，施工人员若保用安全带齐全，未发现饮酒、精神不振者。				
处理措施、意见、结果	今日暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	今日现场未有协调内容或其他。				
记录人	王健	总监签阅	王守刚		