

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批扶贫光伏电站项目

日期	2017年6月20日 星期四	气候	晴	气温	13~30℃
监理人员动态:	今日监理人员共计 4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况			
施工方人员动态:	今日施工方人员共计 10人				
施工机械动态:	今日施工方暂无大型机械				
施工部位进度情况	第一、围栏施工 第二、大河东对联通请银整改。				
检查发现的问题	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。 第二、在今日巡视大河东联通点发现以下问题 未埋设电缆桩, 未设置安全警示标语, 开关柜踏空未做, 黄线漆未刷、施工部位请银整改。				
处理措施、意见、结果	今日暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	今日现场未有协调内容或其他。				
记录人	王健	总监签阅	苗中明		