

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2019年第一批村级光伏扶贫电站

日期	2019年6月23日 星期一	气候	晴	气温	1~32℃				
监理单位动态:	今日监理人员共计 4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日暂无上述情况							
施工方人员动态:	今日施工人员共计 10人								
施工机械动态:	今日暂无大型施工机械								
施工部位进度情况	第一、国控施工。 第二、杨树林清缺整改。 第三、老关围11村联建清缺整改。								
检查发现的问题	第一、对现场进行安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴不齐, 未发观饮酒、精神不振者。 第二、巡视检查各点国控施工情况, 未发现异常, 符合设计及规范要求。 第三、巡视检查老关围11村联建清缺。								
处理措施、意见、结果	今日暂无处理措施、意见、结果。								
协调内容或其他	今日现场暂无协调内容或其他。								
记录人	王健	总监签阅	曹明						