

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批贫困村光伏扶贫电站项目

日期	2017年6月24日星期一	气候	晴	气温	12~36℃
监理单位动态:	今日监理单位共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日暂无上述情况			
施工方人员动态:	今日施工方人员共计10人				
施工机械动态:	今日暂无大型施工机械				
施工部位进度情况	第一、围栏施工。 第二、南瓦窑请缺整改。 第三、南岗子请缺整改。				
检查发现的问题	第一、对现场进行安全巡视检查,施工人员劳保用品穿戴齐全,未发现饮酒,精神不振者。 第二、巡视南瓦窑请缺整改,发现缺少组件跨接导线,接地焊接焊渣未清理,搭接面积不够,汇流箱进线器套管下沉。				
处理措施、意见、结果	今日暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	今日现场暂无协调内容				
记录人	王博	总监签阅	马守明		